

# System pomiaru temperatury

|                                        |                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| • <b>Model</b>                         | SPT-K.2                                       |
| • <b>Ilość kanałów pomiarowych</b>     | 12 szt                                        |
| • <b>Typ czujników</b>                 | Termopara typu K                              |
| • <b>Zasilanie</b>                     | 110 - 220V                                    |
| • <b>Wyświetlacz</b>                   | Panel dotykowy 7"                             |
| • <b>Oprogramowanie</b>                | romer iCure                                   |
| • <b>Kompatybilność oprogramowania</b> | Windows                                       |
| • <b>Komunikacja z komputerem</b>      | port USB                                      |
| • <b>Rejestrator temperatury</b>       | Tak, do 12 kanałów (Windows) lub zapis na USB |

## W zestawie

- Kabel zasilający
- 4 szt Czujniki rozkładu temperatury typ K - 3M
- 5 szt Czujniki rozkładu temperatury typ K - 10M
- Pendrive z Oprogramowaniem iCure (licencja niewyłączna)
- Konwerter adapter USB na RS232 - 1,4m kabel UNITEK
- 9 szt Magnetyczne mocowania czujników

## Fotos

